



ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย
เรื่อง ห้ามใช้สะพานทำเทียบเรือประมง (สะพานที่ ๒) บ้านปากคลอง

ด้วยเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย ได้ตรวจสอบพบว่า สะพานทำเทียบเรือประมง (สะพานที่ ๒) บ้านปากคลอง พื้นสะพาน ตัวอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กของเสาและคานเกิดการวิบัติ โดยเฉพาะคานบริเวณเหล็กเสริมช่วงกลางคานเกิดสนิมและขาดออกจากกัน เสาปูน มีความผุกร่อน ทรุดตัว มีรอยแตกร้าวทั่วไป จึงได้ขอความอนุเคราะห์โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาตรวจสอบทำเทียบเรือประมงดังกล่าว ผลการตรวจสอบโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งให้ เทศบาลตำบลบางสะพานน้อยดำเนินการดังนี้

๑. ควบคุมการใช้ทำเทียบเรือโดยห้ามมิให้รถบรรทุกน้ำหนัก ตั้งแต่สามล้อพ่วงขึ้นไปขึ้นบนพื้นที่ทำเทียบเรือ

๒. เฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมโครงสร้าง ถ้าเห็นว่ารอยแตกร้าวเพิ่มขึ้นผิดปกติให้งดใช้ทำเทียบเรือทันที

๓. หล่อคั่น คสล. สูง ได้น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร เพื่อป้องกันรถขึ้นบนทำเทียบเรือ

ดังนั้น เพื่อป้องกันและระงับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อันอาจจะส่งผลถึงชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวประมงที่ใช้สะพานทำเทียบเรือ (สะพานที่ ๒) เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย จึงขอประกาศ ห้ามมิให้รถบรรทุกน้ำหนัก ตั้งแต่สามล้อพ่วงขึ้นไปขึ้นบนพื้นที่ทำเทียบเรือ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายจิตชัย จิระตุวินันท์)

นายกเทศมนตรีตำบลบางสะพานน้อย